

Аннотация

Пояснительная записка оформлена на 59 листах, содержит 9 таблиц, 26 рисунков и 22 источника.

Цель выпускной квалификационной работы является организация сети точного позиционирования горнодобывающего предприятия.

Для реализации поставленной цели, в работе рассматриваются следующие задачи:

- выбор и описание технологии;
- описание оборудования рудничного исполнения;
- выбор оптического кабеля связи;
- расчет параметров сети оптического доступа;
- разработка схемы организации энергоснабжения;
- рассмотрение вопросов строительства, эксплуатации, охрана труда и техники безопасности.